

# ベックマンソールの [ ハーフソールのみ ] の交換



**[BEFORE]**  
ソール交換前



**[AFTER]**  
ハーフソールのみ交換後

- ・ソールの状態によりハーフソールではなくオールソール交換になる可能性があります。
- ・前側のハーフソールのみ交換になるため、新しく縫い直したステッチの両端に元のステッチとのつなぎ目が出ます。
- ・交換後は全て現行の Vibram のロゴ入りパーツになります。

## 以前の仕様のベックマンソールの修理価格につきまして

旧品番ベックマンに使用されていたウレタン製ソールは軽量でクッション性が高いメリットがある一方使用される地域や環境により耐久性に個体差が出てしまう現状があります。よりユーザーに長く履いて頂く為のサービスを作るべくアメリカ本国とも話し合い、別途以下の修理価格設定をご用意致しました。

ベックマンソール [ウレタン製 (Vibram 表記無し)] から⇒ [ラバー製 (Vibram 表記有り)] へ交換

- オールソール交換：¥13,750(税込)～
- ハーフソール交換：¥4,950(税込)～

※Vibram 表記無しの以前の仕様のベックマンソールのみ対象の特別プライスとなっております。